DIE WELT DES EDELSTAHLS THE WORLD OF SPECIAL STEEL

Verwendungszweck

Reinheitsgrad (DIN 50602)

K1 max. 15




Oberste-Beulmann Edelstähle-Special Steels

Werkstoff PT-S53 powderTEC® **Technisches Datenblatt** powderTEC[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der W. Oberste-Beulmann GmbH Co. KG Chemische Zusammensetzung (%) Werkstoffeigenschaften Kohlenstoff PT-S53 powderTEC® ist ein pulvermetallurgisch produzierter, hoch Vanadium-legierter Silizium 0,50 Schnellarbeitsstahl mit einer sehr feinen, gleichmäßigen, seigerungsfreien Gefügestruktur und Karbidverteilung. Mangan 0,40 PT-S53 powderTEC® besitzt eine sehr gute Verschleißfestigkeit, sowie hohe Druckbelastbarkeit. Chrom 4,10 Molybdän 3,10 PT-S53 powderTEC® ist gut nitrierbar und durch seine homogene Gefügestruktur auch sehr gut für eine PVD- und CVD-Beschichtung geeignet. Vanadium 7,90 Wolfram 4,00 Kobalt Sonstige

Herstellungsprogramm

| Ver Werlaufigszweck | | ner stendingsprogramm | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------|------|-------|-------|
| Werkzeuge für die Kaltarbeit Feinschneidwerkzeuge Stempel Papiermesser Textilmesser | | Lieferform | Abmessung (mm) | | | |
| | | Rund | 3 – 350 mm | | | |
| | | Flach | 5 x 50 bis 205 x 505 mm | | | |
| | | Vierkant | 10 – 300 mm | | | |
| Fließpresswerkzeuge | | Draht | auf Anfrage | | | |
| HolzbearbeitungswerkzeugeWalzen | ; | Bleche | auf Anfrage | | | |
| · Waizon | | Ronden | auf Anfrage | | | |
| Eigenschaften | | Physikalische I | Eigenschaften | | | |
| Erschmelzung | Pulvermetallurgie | | | 20°C | 400°C | 600°C |
| Lieferzustand | weichgeglüht | Spez. Gewicht (| g/cm³) | 7,7 | 7,6 | 7,5 |
| Härte (HB) | max. 300 | Elastizitätsmodu | ıl E (GPa) | 250 | 220 | 200 |
| Zugfestigkeit (N/mm²) | - | Wärmeleitfähigk | eit (W / m * K) | 24 | 28 | 27 |
| Arbeitshärte (HRc) | 54 – 66 | Wärmeausdehn (10 ⁻⁶ m/m.K) | ungskoeffizient | | 12,1 | 12,7 |
| Gefüge | = | (10 11/111.11) | | | | |




DIE WELT DES EDELSTAHLS THE WORLD OF SPECIAL STEEL



Oberste-Beulmann **Edelstähle-Special Steels**

Weichglühen Erwärmung gleichmäßig auf 850 - 900 °C Haltezeit 2 h Abkühlung Ofen Kühlgeschwindigkeit ca. 10 °C / Std auf 700 °C Endabkühlung ruhige Luft





| Härten | |
|--------------------|---|
| Vorwärmstufe 1 | 450 – 500 °C |
| Vorwärmstufe 2 | 850 – 900 °C |
| Vorwärmstufe 3 **) | 1050 – 1080 °C |
| | **) abhängig von der Werkzeuggeometrie und der Härtetemperatur (> 1150 °C) |
| Härtetemperatur | 1000 – 1180 °C |

Die Haltezeiten müssen für große oder sehr dünnwandige Werkzeugquerschnitte entsprechend angepasst werden

| Härte (+/- 1 HRc) | Härtetemperatur | | | | |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlasstemperatur | 1000 °C | 1050 °C | 1000 °C | 1150 °C | 1180 °C |
| 520 °C | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 540 °C | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 |
| 560 °C | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 |
| 580 °C | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| 600 °C | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 |

Gebrauchshärte (in Abhängigkeit der Warmbehandlungsparameter)

| Abkühlen | |
|------------------------|--|
| Abkühlmedium | Luft, Warmbad (bei 540 °C), unterbrochenes |
| | Öl-abschrecken |
| Abkühlung Vakuum | mind. 5 bar Überdruck |
| Abkühlung Salzbad / Öl | Erzielung maximaler Härten |
| Endabkühlung | ruhige Luft - < 50 °C |
| Empfehlung | beste Zähigkeitseigenschaften durch |

Warmbadabkühlung

| Anlassen | |
|----------------------|--|
| Zeitpunkt | Langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten. |
| Anlasstemperatur | 520 – 600 °C |
| Verweildauer im Ofen | 1 Stunde je 20 mm Werkstückdicke, mind. 2 h |
| Anlasszyklen | mind. 3 Zyklen. |
| | |

Zwischen den Anlasszyklen müssen Werkzeuge auf Raumtemperatur abkühlen.

Oberflächenbehandlung

Oberflächenbeschichtung nach dem CVD- oder PVD-Verfahren sind möglich. Auch die Verwendung aller gebräuchlichen Nitrierverfahren ist jederzeit möglich.

| 1. Vorwärmstufe | 450 – 500 °C |
|---------------------|-----------------------------------|
| 2. Vorwärmstufe | 850 – 900 °C |
| 3. Vorwärmstufe **) | 1050 – 1080 °C |
| Härten | siehe Tabelle |
| Anlassen | 560 °C - 3 x je 2 Stunden |
| Gebrauchshärte | 59 – 65 HRc |
| Bemerkung | **) hei Härtetemperatur > 1150 °C |

Warmbehandlungsanleitung